231712050363

迅捷检测

检测报告

迅捷检测

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效，无CMA章无效，无[illegible]章不具备法律效力，仅供参考。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

3.本报告只对[illegible]检测结果负责。

[illegible]市长埔白鹤长征工业园创新路1号

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000

检测报告

一、检测情况

[redacted]

固体废物	[redacted]	N30.343035° E113.392987° N30.343053	热灼减率	检测 1 次

表 2 固体废物样品信息一览表

采样时间	采样点位	样品性状	样品编号
2025.2.7	■1#1 号炉炉渣	灰色、无气味	G250207511
	■2#2 号炉炉渣	灰色、无气味	G250207521

二、检测结果

[redacted]

表 3 固体废物检测结果统计表

[redacted]					
[redacted]	热灼减率	%	2.92	≤5	合格

技术性能指标，评价标准由委托方提供。

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

1、参加检测的技术人员，均经检测合格后持证上岗。

3、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求

附图 1 监测点位示意图

■现场监测点位

附图 2 现场监测点位图





■1#1 号炉炉渣　　■2#2 号炉炉渣

报告结束

编制：　　审核：　　签发：

日期　　日期