231712050363

检测报告

项目名称：

委托单位：

检测类别：委托监测

报告日期：2025年1月8日

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效，无CMA章不具备法律效力，仅供参考。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

6.本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的产业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

7.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

8.除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

公司地址：湖北省仙桃市长埫口镇长虹工业园创新路1号

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000

检测报告

年 1 月 2 日

检测基本情况见表 1，样品信息见表 2，监测点位示意图见附图 1，现场监测点位图见附图 2。

表 1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
固体废物	1#1 号炉炉渣	E113.393331° N30.342952°		
	2#2 号炉炉渣			

可复用

1、参加检测的技术人员，均经培训合格后持证上岗。

2、检测仪器设备经检定合格，且在有效期内使用。

3、检测仪器使用前已进行了校准，校准结果符合要求。

[redacted]

质量控制统计结果[redacted]

表4 固体废物质量控制统计表

检测项目	实验室平行结果评定
热灼减率	合格

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用检测仪器及检测方法、检出限见表5。

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	JCS-51002C 型电子天平	XJFX001-05	0.2%

湖北迅捷检测有限公司

附图 1 监测点位示意图

附图 2 现场监测点位图

编制： 审核： 签发：